



対象モデル：2018年/2019年/2020年モデル

Gold Wing オーディオシステム ソフトウェアアップデート

※対象モデルによっては、既に設定されている内容も含まれます。

用意するもの

- ・USBメモリ (USB2.0対応、容量2GB以上)
- ・高速インターネット通信が可能なパソコン

アップデート方法


■更新プログラムをダウンロードする

1. USBメモリをパソコンに接続する。
2. 「START DOWNLOAD」ボタンをクリックして、更新プログラムをパソコンにダウンロードする。(ファイル名:swdl.iso)
3. 更新プログラムをUSBメモリに保存する。(ファイル名は変更しないでください)
4. 保存が完了したらUSBメモリをパソコンから取り外す。

■車両のソフトウェアをアップデートする ※更新作業により、ラジオ局プリセット以外の設定がリセットされます。

1. 更新プログラムを保存したUSBメモリを車両のUSBコネクタに接続する。


2. イグニッションスイッチを右方向に2回まわしてACCに合わせる。
マルチインフォメーションディスプレイにアップデートの確認画面が表示されるので、左ハンドルの十字キーもしくはセンターパネルのインターフェイスダイヤルで「YES」を選択しEnterを押す。更新が開始されます。
※確認画面が表示されるまでに30秒程かかる場合があります。



3. 更新状況がマルチインフォメーションディスプレイに表示される。
所要時間は約20分。終盤「99%終了」と表示された状態が数分続く場合がありますが、エラーではないので終了までお待ちください。
この間、イグニッションスイッチをACCから動かしたり、走行したりしないでください。



4. 更新作業が終了すると、再度アップデートの確認画面が表示されるので、「NO」を選択しUSBメモリを取り外す。
※確認画面が表示されるまでに30秒程かかる場合があります。



※更新作業終了後、現在時刻を必ずUTC+9:00に設定してください。 ※Bluetooth®ヘッドセット/電話のペアリングを再度行ってください。

各部の名称と設置位置

■USBコネクタ設置位置



エアバッグ無しモデル：
給油口の上部にあるシェルターケース内



エアバッグ装備モデル：
トランク内部の左前部

■イグニッションスイッチ設置位置



メーターパネル下側

■十字キー／ENTスイッチ設置位置



左ハンドルバーのハウジング中央

■インターフェイスダイヤル設置位置



イグニッションスイッチ下側

※ご質問やご不明点などがございましたら、Honda Dreamへお問い合わせください。

■ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

※一部の写真は海外仕様車です。

※この内容は2021年1月現在のものです。