



日本国内の環境取り組み報告2016
Honda Environmental Activity Japan 2016

ホンダエンジニアリング(株)

- 所在地：栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台6-1
- 稼働年：1990年
- 主要製品：金型製品
- 水の放流先：芳賀町排水処理センター



ホンダエンジニアリング

| 水質 | | | |
|-----------------------|------|----------|-----------|
| 項目 | 単位 | 規制値 | 最大値(最小値) |
| 水素イオン濃度 | pH | 5~9 | 7.8 (7.0) |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 600 | 19 |
| 浮遊物質量 | mg/l | 600 | 2 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg/l | 5 | 1未満 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | mg/l | 30 | 1未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
| 燐含有量(全燐) | mg/l | 5 | 0.53 |
| フェノール類 | mg/l | 32 | 0.05未満 |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 3 | 0.13 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 2 | 1.3 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | mg/l | 10 | 0.38 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/l | 10 | 0.3 |
| 弗素及びその化合物 | mg/l | 8 | 0.2未満 |
| 全クロム | mg/l | 2 | 0.02未満 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.5 | 0.02未満 |
| シアソ化合物(全シアソ) | mg/l | 1 | 0.05未満 |
| 有機燐化合物(パラチオン等) | mg/l | 1 | 0.1未満 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.003未満 |
| 砒素及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/l | 0.005 | 不検出 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | 検出されないこと | 不検出 |
| ボリ塩化ビフェニル | mg/l | 0.003 | 不検出 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.0005未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 3 | 0.001未満 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.2 | 0.002未満 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.02 | 0.001未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.04 | 0.0004未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 1 | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 | 0.004未満 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.06 | 0.0006未満 |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | 0.02 | 0.0002未満 |
| チウラム | mg/l | 0.06 | 0.001未満 |
| シマジン | mg/l | 0.03 | 0.001未満 |
| チオベンカルブ | mg/l | 0.2 | 0.002未満 |
| ベンゼン | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
| 窒素含有量 | mg/l | 240 | 15 |
| ほう素及びその化合物 | mg/l | 10 | 1.7 |
| アンモニア性窒素・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | mg/l | 380 | 6.1 |



日本国内の環境取り組み報告2016
Honda Environmental Activity Japan 2016

ホンダエンジニアリング（株）

大気

| 項目 | 単位 | 規制値(協定値含む) | 測定実績 |
|---------|------------------------|------------|---------|
| | | | 最大 |
| ばいじん | g/Nm ³ | 0.05 | |
| | | 0.1 | 0.005未満 |
| | | 0.2 | 0.005未満 |
| | | 0.25 | |
| | | 0.3 | 0.005未満 |
| 窒素酸化物 | ppm | 70 | |
| | | 130 | |
| | | 150 | |
| | | 180 | 80 |
| | | 230 | |
| | | 250 | |
| 塩化水素 | mg/Nm ³ | 40 | 2.00 |
| | | 80 | |
| | | 700 | |
| 硫黄酸化物 | K値 | - | - |
| | Nm ³ /h | 1.0 | 0.26未満 |
| | | 2.22 | |
| | | 8.65 | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/Nm ³ | 2.5 | |
| | | 5 | |

騒音

| 区分 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
|-----|----|-----|-----|
| | | | 最大 |
| 昼 | db | 65 | 52 |
| 朝・夕 | db | 60 | 54 |
| 夜 | db | 50 | 49 |

振動

| 区分 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
|----|----|-----|------|
| | | | 最大 |
| 昼 | db | 65 | 31 |
| 夜 | db | 60 | 30未満 |

悪臭

| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定実績 |
|------------------|------|-----|------|
| | | | 最大 |
| 臭気濃度（敷地境界／芳賀町側） | 臭気指数 | 18 | 10未満 |
| 臭気濃度（敷地境界／宇都宮市側） | 臭気指数 | 15 | 10未満 |



日本国内の環境取り組み報告2016
Honda Environmental Activity Japan 2016

ホンダエンジニアリング（株）

地下水

| 項目 | 単位 | 規制値 | 最大値 |
|---------------|------|----------|----------|
| カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | 0.0003未満 |
| シアノ化合物 | mg/ℓ | 検出されないこと | 0.05未満 |
| 有機燐化合物 | mg/ℓ | 0.1 | 0.1未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.05 | 0.005未満 |
| 砒素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 0.001未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | 0.0005未満 |
| アルキル水銀 | mg/ℓ | 検出されないこと | 0.0005未満 |
| P C B | mg/ℓ | 検出されないこと | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | 0.002未満 |
| 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | 0.0002未満 |
| 1,2ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.004 | 0.0004未満 |
| 1,1ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 | 0.002未満 |
| 1,2ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.04 | 0.004未満 |
| 1,1,1トリクロロエタン | mg/ℓ | 1 | 0.001未満 |
| 1,1,2トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.006 | 0.0006未満 |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 0.001未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | 0.0005未満 |
| 1,3ジクロロプロパン | mg/ℓ | 0.002 | 0.0002未満 |
| チウラム | mg/ℓ | 0.006 | 0.0006未満 |
| シマジン | mg/ℓ | 0.003 | 0.0003未満 |
| チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.02 | 0.002未満 |
| ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | 0.001未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | 0.001未満 |
| フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | 0.008未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1 | 0.1未満 |
| 1,4ジオキサン | mg/ℓ | 0.05 | 0.005未満 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/ℓ | 0.002 | 0.0002未満 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/ℓ | 10 | 3.6 |